

1 Kontrollplan för besiktning av skyddsåtgärder

Kontroll av	Utförande	Noteringar	Kompletterande kontroll	Ok	Ej ok	Utförd av	Övrigt
Markyta miljörum	Okulärt	Ogräs	Ytskikt i övrigt ok	X		PETBAC	
Fundament på området för miljörummet	Okulärt	Ok		X		PETBAC	
Filterkonstruktion utmed hela strandzonen ca 345m	Okulärt	Ogräs		X		PETBAC	
Erosionsskydd utmed hela strandzonen ca 345m	Okulärt	Ok		X		PETBAC	
Spont utmed kanalen	Okulärt	Ok		X		PETBAC	
Asfaltsytor Fastigheterna: Bengtsfors 4:49, EKA 1 (Brandts)	Okulärt	Inga synliga skador		X		PETBAC	
Dränging och spolbrunnar utmed Strömgatan, Ekagatan ca 185m	Okulärt	Ok		X		PETBAC	
Oljeavskiljare placerad ca 30m från dräneringsledningens utlopp	Okulärt	Ok	Brandt har kontroll över avskiljaren och får larm	X		PETBAC	
Gamla brofundamentet	Okulärt	Ok		X		PETBAC	
Byggfundamentet	Okulärt	Ok		X		PETBAC	
Dagens vattennivå i Bengtsbrohöljen	Pegelavläsning	95 (-117,5)		X		PETBAC	

Huvudansvarig Sign:.....Petra Backman, tekniska kontoret

Datum:...2016-11-03.